

**ALERTAS REPORTADAS SOBRE RETIRO DE BIENES POR ACTIVIDAD
PERÍODO: 2025**

Fecha Entrada	Actividad	Cantidad de Alertas Reportadas	Agente Económico	Marca	Modelo	Fecha de Fabricación/ Lotes/Registro	Observaciones
19/03/2025	ALMACEN POR DEPARTAMENTOS	1	PRICE SMART PANAMA	Igloo	Flip & Tow Rolling Cooler	antes de enero 2024	Hielera de 85 litros (90 cuartos o 22.5 galones)
11/04/2025	JUGUETES	1	MATTEL LATIN AMERICA EXPORT, INC.	FISHER - PRICE	HGB85		JUGUETE PARA BEBS, COLGADOR DE PELUCHE EN FORMA DE TOSTADA DE AGUACATE CON TOMATE, HUEVO Y TOCINO. LA YEMA DEL HUEVO DE JUGUETE PUEDE ROMPERSE Y CREAR FRAGMENTOS DE PIEZAS PEQUEÑAS QUE PODRÁAN REPRESENTAR RIESGO DE ASFIXIA PARA LOS BEBES.
02/05/2025	ALMACEN DE BICICLETAS	1	SANTA CRUZ BICYCLES	SANTA CRUZ BICYCLES	HECKLER 9	ANTES DE FEBRERO DE 2023	BATERIA DE IONES DE LITIO DE 720 W PUEDEN TENER UN MAYOR RIESGO DE CORTOCIRCUITO ELECTRICO
08/07/2025	ALMACEN POR DEPARTAMENTOS	1	PRICE SMART PANAMA	NINJA	FOODI 6.5 QT, PRESSURE COOKER, OP300LA		RETIRO DE BIEN, DEBIDO A REPORTES DE QUE LAS TAPAS DE COCCION A PRESION DE ESTAS OLLAS PUEDEN ABRIRSE MIENTRAS LA OLLA ESTÁPRESURIZADA, LO QUE RESULTA EN QUEMADURAS POR EL CONTENIDO CALIENTE.
08/08/2025	ALMACEN POR DEPARTAMENTOS	1	PRICE SMART PANAMA	BESTWAY	POWER STEEL, STEEL PRO, COLEMAN POWER STEEL, DE 48" O MAS DE ALTURA	2008-2004	RETIRO DE PISCINAS DE LA MARCA BESTWAY, MODELOS POWER STEEL, STEEL PRO, COLEMAN POWER STEEL, DE 48" O MAS DE ALTURA, VENDIDAS ENTRE 2008 Y 2024, QUE CUENTAN CON CORREAS DE COMPRESION UBICADAS EN EL EXTERIOR DE LAS PATAS VERTICALES, QUE RODEAN LA PARED EXTERIOR Y LOS POSTES DE SOPORTE, DEBIDO A QUE LAS CORREAS DE COMPRESION PODRÁA SER UTILIZADAS POR NIÑOS COMO APOYO PARA INGRESAR A LA PISCINA SIN LA DEBIDA SUPERVISION, REPRESENTANDO RIESGO DE AHOGAMIENTO.
09/07/2025	ELECTRODOMESTICO/ EQUIPOS ELECTRONICOS	1	YAMAHA MUSIC LATIN AMERICA, S.A.	YAMAHA	ADAPTADOR PA-300C		ADAPTADOR PA-300C RETIRADO POR DEFECTO
14/11/2025	ELECTRODOMESTICO/ EQUIPOS ELECTRONICOS	1	BELKIN INTERNATIONAL, INC.	BELKIN	AUTO-TRACKING STAND PRO MODELO MMA008	2023 (noviembre) - 2024 (Junio)	DEBIDO A DEFECTO DE FABRICACION, EN ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS, EL COMPONENTE DE CELDA DE ION DE LITIO DEL SOPORTE DE CARGA INALAMBRICA PORTATIL PUEDE SOBRECALENTARSE, LO QUE PODRÁA REPRESENTAR UN RIESGO DE INCENDIO PARA LOS CONSUMIDORES.
18/11/2025	ELECTRODOMESTICO/ EQUIPOS ELECTRONICOS	1	BELKIN INTERNATIONAL, INC.	BELKIN	BOOSTCHARGE USB-C PD POWER BANK 20K, MODELO BPB002	2020 (mayo) - 2024 (diciembre)	DEBIDO A UN DEFECTO DE FABRICACION, EN ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS, EL COMPONENTE DE LA CELDA DE IONES DE LITIO DEL CARGADOR DE BATERIA INALAMBRICO PORTATIL PUEDE SOBRECALENTARSE, LO QUE PODRIA REPRESENTAR RIESGO DE INCENDIO.
TOTAL		8					

Fuente: ACODECO.